

令和元年 山形県沖を震源とする地震 現地調査報告

期日： 7月10日(水)～7月12日(金)

現地視察

7月11日(木)

○新潟県第4宗務所第21教区第297番 瑞雲寺

- ・ 本堂建物の傾き、柱のよじれとひび割れ、壁のひび割れ
- ・ 建物外回りのコンクリートに複数個所の亀裂
- ・ 位牌・仏像の落下破損



○新潟県第4宗務所第23教区 第287番 満願寺

- ・ 本堂、壁のひび割れ
- ・ 墓石、石塔の倒壊
- ・ 位牌の落下破損



○新潟県第4宗務所第23教区第280番 高岩寺

- ・境内、石灯籠・地藏菩薩像の倒壊
- ・参道コンクリートの亀裂
- ・本堂、観音像・位牌の落下破損
- ・庫裡、屋根瓦落下破損



○新潟県第4宗務所第23教区 第281番 常楽寺

- ・境内、石灯籠の倒壊
- ・位牌堂、小屋、車庫の屋根瓦落下破損
- ・本堂、位牌堂、壁の亀裂
- ・建物外回り、参道、コンクリートに亀裂
- ・位牌、仏具の落下破損



○新潟県第4宗務所第23教区第282番 福壽院

- ・ 集落墓地、墓石倒壊
- ・ 位牌・仏具落下破損



7月12日(金)

○山形県第3宗務所第5教区第522番 大龍寺

- ・ 本堂柱・梁・壁亀裂
- ・ 庫裡屋根飾り棟、屋根瓦落下（雨漏り）
- ・ 位牌落下破損、墓石の倒壊



○山形県第3宗務所第5教区第510番 西光寺

- ・本堂屋根鬼瓦傾く、龍玉殿瓦落下破損
- ・本堂壁に亀裂・崩落、仏具落下破損
- ・庫裡外壁、墓石の落下により破損
- ・秋葉堂柱・建物がずれて傾く
- ・墓石の倒壊
- ・檀信徒家屋90戸程屋根建物破損



○山形県第3宗務所第5教区第524番 龍川寺

- ・本堂、庫裡、屋根瓦落下破損（雨漏り）
- ・本堂、壁亀裂・一部崩落
- ・経蔵破損
- ・門柱傾斜（「危険」判定）、
- ・水子地藏・六地藏傾斜・石組一部破損、
- ・仏具・位牌落下破損



